

Stadtmuseum Aarau Sammlung Kern

Bezeichnung	38 Gebäudepläne Schachen		
Inv. Nr.	468		
Gruppe	Fabrikansichten, Pläne von Gebäuden und Anlagen		
Beschreibung	Die Inventarnummern sind bei entfaltetem Plan und bei aufrecht stehender Titelbeschriftung immer links oben mit Bleistift angeschrieben.		
	468.1 -	Planungsphase 1918	
	468.6	Erste Bauten im Schachen; Nordostflügel und Hofgebäude mit Heizung. Heliographien, z.T. vergilbt.	
	468.7 -	Planungsphase 1940	
	468.9	Südostflügel; nur Armierungspläne der Decken. Heliographien, z.T. vergilbt.	
	468.10 -	Einrichtungspläne Nordostflügel inkl. Hofgebäude (Gebäude nach Plänen 468.1 - 468.6)	
	468.14	Zustand I; keine Datierung. Bleistiftzeichnungen auf gefalzttem Pauspapier, an den Rändern z.T. eingerissen, Falzungen am Auseinanderbrechen.	
	468.15 -	Einrichtungspläne Nordostflügel (Gebäude nach Plänen 468.1 - 468.6)	
	468.19	Zustand II; einzige Datierung auf Plan 468.16: 23.3.42. Bleistiftzeichnungen auf gefalzttem Pauspapier, an den Rändern z.T. eingerissen, Falzungen am Auseinanderbrechen.	
	468.20 -	Planungsphase 1944	
	468.26	Südwestflügel mit Haupteingang, damals Buraugebäude genannt (ohne Aufstockung für das Konstruktionsbureau). Heliographien, z.T. vergilbt.	
	468.27 -	Planungsphase 1949	
	468.32	Schreinereigebäude, bei Erstellung freistehend in der Flucht des Südostflügels, mit eigenem Haupteingang. Heliographien, z.T. vergilbt.	
	468.33 -	Planungsphase 1951	
	468.35	Südwestflügel; mit seiner Erstellung wurde der Hof geschlossen. Heliographien, z.T. vergilbt.	
	468.36 -	Planungsphase 1955	
	468.37	Anbau in der Flucht des Nordostflügels aus der Planungsphase 1918	
	468.38	Einbau der Klimakammer im Südwestflügel (wurde zur Prüfung der EOTS-Theodolite für Contraves bei -30° und +50° eingebaut). Heliographien, z.T. vergilbt.	
Beziehungen	Vgl. Inv. Nr. 469 (Gebäude am Ziegelrain).		
Dimensionen (Millimeter)	Pläne	Transportbehälter	
	L: div	L:	
	B:	B:	
	H:	H:	
Autor, Hersteller	div. Architekturbureaux		Herkunft
Zustand	Gebrauchsspuren durch Falten und Entfalten; Pauspapier leidet mehr als Heliographien. Da die Lochbänder zum Einhängen der Pläne in Planschränke im Wesentlichen Klebstreifen sind, kann vom Klebstoff her Ungemach drohen. Zustand bei Inventarisierung noch leidlich.		
Erwerbsjahr	1988	Vorbesitzer	
Erwerbsart	Sammlung Kern Geschenk von Kern & Co AG Aarau		
Invent. am 22.03.1996	durch Ae	Inv. Nr. alt	Inventar Kern vom 16.03.1987: nicht enthalten
Diverses, Objektgeschichte			
Literatur			